

岡垣町内通学路の対策箇所一覧表

令和7年3月31日現在

【内浦小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 備考 |
|----|-----------|------------------|-------------------------|----------|------|----|
| ① | 県道 原・海老津線 | 陣山鉄工の対面 | 歩道が無い為、危険である。 | 歩道の延長、拡幅 | 福岡県 | |
| ② | 国道 495号 | 大字内浦2 6 5 - 7 地先 | 歩道が無い為、危険である。 | 歩道の延長、拡幅 | 福岡県 | |
| ③ | 町道 原・内浦線 | ふれあいスポーツ広場前 | 交通量が多いが、横断歩道がないため危険である。 | 路面標示の設置 | 岡垣町 | |

【吉木小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 備考 |
|----|------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|------|----|
| ① | 町道 吉木・海老津線 | 岡垣中学校から中央公民館の間の歩道 | 歩道の幅が狭くなっているため危険である。 | 歩道の拡幅 | 岡垣町 | 済 |
| ② | 町道 吉木・高倉線 | 吉木小学校南交差点から吉木東1丁目3 4 - 1 5 | 既存のビームが破損しているため危険である。 | ビームの交換 | 岡垣町 | 済 |
| ③ | 町道 吉木・宮ノ前線 | 吉木西3丁目3 - 1 9 から第一矢口橋 | 通学路通行する歩行者が多いが、路面標示がなく危険である。 | 薄層カラー舗装の設置 | 岡垣町 | 済 |
| ④ | 町道 矢口・中曽根線 | 第一矢口橋（吉木小学校前） | 道路幅が狭いうえに交通量が多いので危険である。 | 薄層カラー舗装の設置 | 岡垣町 | 済 |
| ⑤ | 町道 末旨・汐入線 | 三吉175地先 | 交通量が多いが、ガードパイプがないので危険である。 | ガードパイプの設置 | 岡垣町 | 済 |
| ⑥ | 町道 安丸・三吉原線 | 三吉716地先から三吉720地先 | 既存のビームが破損しており、基準値を満たしていないため危険である。 | 転落防止柵の設置 | 岡垣町 | |
| ⑦ | 町道 吉木・宮ノ前線 | 高倉1129-2前 | 道幅が狭いが、ガードレールが設置されていない。 | ガードレールの設置 | 岡垣町 | |

【海老津小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 備考 |
|----|----------------|----------------------------|--|------------|------|----|
| ① | 町道 広丸・中村線 | 海老津3丁目9番（風の森団地入口の交差点） | 交通量が多いが、横断歩道に道路照明灯がなく危険である。 | 道路照明灯の設置 | 岡垣町 | 済 |
| ② | 町道 吉木・海老津線 | 中央台4丁目1 2 3 6 - 3 地先 | 一部箇所のみ歩道が設置されていないため、危険である。 | 歩道の設置 | 岡垣町 | 済 |
| ③ | 町道 吉木・海老津線 | 野間2丁目398-6から405-4地先 | 交通量が多いが、ガードパイプがないので危険である。 | ガードパイプの設置 | 岡垣町 | |
| ④ | 町道 東松原・海老津線 | 白石龍クリニック横 | 既存のビームが破損しているため危険である。 | ガードパイプの更新 | 岡垣町 | |
| ⑤ | 町道 野間・小日焼線 | 遠賀郡消防署岡垣出張所先 | 既存のビームが破損しており、基準値を満たしていないため危険である。 | 転落防止柵の設置 | 岡垣町 | |
| ⑥ | 町道 世々町・海老津小学校線 | えびつ幼稚園前 | 交通量が多いが、ガードパイプがないので危険である。 | ガードパイプの設置 | 岡垣町 | |
| ⑦ | 町道 晴海台1号線 | 海老津3丁目1133-4から海老津3丁目1414-7 | 主要道路だが、区画線等が摩耗により薄れており、視認しづらく危険である。 | 区画線等の補修 | 岡垣町 | |
| ⑧ | 町道 雨堤・山ノ口線 | 海老津3丁目1472-1から海老津3丁目1482-1 | 通学路通行する歩行者が多いが、既存のカラー舗装が摩耗して視認しづらく危険である。 | 薄層カラー舗装の補修 | 岡垣町 | |

【山田小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 備考 |
|----|-------------|------------------------|------------------------------|-----------|------|----|
| ① | 町道 野間・山田線 | 中央台1丁目165-21地先 | 交通量が多くスピードを出した車両が多く、危険である。 | ガードパイプの設置 | 岡垣町 | |
| ② | 町道 旭団地・西山田線 | 旭台入口交差点 | 交通量が多くスピードを出した車両が多く、危険である。 | ガードパイプの設置 | 岡垣町 | |
| ③ | 町道 黒山・高尾線 | 松ヶ台セブンイレブン前 | 交通量が多くスピードを出した車両が多く、危険である。 | ガードパイプの設置 | 岡垣町 | |
| ④ | 町道 山田・東山田線 | 東山田1丁目321地先から山田911-1地先 | 道路幅が狭く、歩行者との接触事故の恐れがあり危険である。 | 路面標示の設置 | 岡垣町 | |

【戸切小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 備考 |
|----|------------|------------------------|------------------------------|---------|------|----|
| ① | 町道 白谷・戸切線 | 海老津駅南3丁目1 0 5 7 - 1 地先 | 道路幅が狭く、歩行者との接触事故の恐れがあり危険である。 | 路面標示の設置 | 岡垣町 | 済 |
| ② | 町道 海老津・戸切線 | 海老津駅前34-1地先から戸切825番地先 | 交通量が多くスピードを出した車両が多く、危険である。 | 路面標示の設置 | 岡垣町 | |
| ③ | | | | | | |
| ④ | | | | | | |

【岡垣中学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 備考 |
|----|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------|----|
| ① | 町道 海老津・早崎線 | 岡垣中学校から3号線バイパスの間の歩道 | 側溝の横に転落防止柵が設置されていない箇所があり危険である。 | 転落防止柵の設置、路側帯整備 | 岡垣町 | 済 |
| ② | 町道 吉木・海老津線 | 岡垣町役場北交差点 | 交通量が多いが、ガードパイプがないので危険である。 | ガードパイプの設置 | 岡垣町 | 済 |
| ③ | 町道 元松原・源十郎線 | 吉木東2丁目8-1から吉木301-1地先 | 交通量が多いが、ガードパイプが破損し危険である。 | ガードパイプの更新 | 岡垣町 | 済 |
| ④ | 町道 末旨・浦頭線 | 三吉266-1地先 | 既存のビームが破損しているため危険である。 | ガードパイプの更新 | 岡垣町 | 済 |
| ⑤ | 町道 吉木・海老津線 | 中央公民館前 | 既存のビームが破損しているため危険である。 | 転落防止柵の更新 | 岡垣町 | |
| ⑥ | 町道 吉木・海老津線 | 吉木交差点付近 | 道路幅が狭く、歩行者との接触事故の恐れがあり危険である。 | 路面標示の設置 | 岡垣町 | |
| ⑦ | 町道 元松原・源十郎線 | 吉木320-2から2706-3地先 | 交通量が多くスピードを出した車両が多く、危険である。 | 路面標示の設置 | 岡垣町 | |

【岡垣東中学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 備考 |
|----|------------|--------------------|---------------------------------|-----------|------|----|
| ① | 町道 古森・古鍋田線 | 岡垣東中学校から古森橋交差点 | 水路の横に一部防護柵が設置されていない箇所があり危険である。 | 防護柵の設置 | 岡垣町 | 済 |
| ② | 町道 広丸・中村線 | 海老津3丁目1132-3地先 | 交通量が多いが、ガードパイプの破損及び支柱が腐食し危険である。 | ガードパイプの更新 | 岡垣町 | |
| ③ | 町道 広丸・中村線 | 海老津1093-1地先 | 交通量が多いが、ガードパイプが破損し危険である。 | ガードパイプの更新 | 岡垣町 | 済 |
| ④ | 町道 下牟田・町線 | 糠塚877-1地先 | 交通量が多いが、ガードパイプが破損し危険である。 | ガードパイプの更新 | 岡垣町 | 済 |
| ⑤ | 町道 上畑・海老津線 | 海老津981-10地先 | 交通量が多いが、ガードパイプが破損し危険である。 | ガードパイプの更新 | 岡垣町 | 済 |
| ⑥ | 町道 沖・大坪線 | 山田968-2地先から975-1地先 | 側溝の横に転落防止柵が設置されていない箇所があり危険である。 | 転落防止柵の設置 | 岡垣町 | |

【対策検討メンバー】

- 道路管理者 ・ 岡垣町役場 都市建設課
 - ・ 福岡県北九州県土整備事務所（必要に応じて）
 - ・ 国土交通省北九州国道事務所（必要に応じて）
- 教育委員会 ・ 岡垣町役場 教育総務課
 - ・ 岡垣町役場 生涯学習課
- 交通管理者 ・ 福岡県警折尾警察署