

岡垣町内通学路の対策箇所一覧表

令和5年3月31日現在

【内浦小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	町道 手野・山ノ口線	大字手野926-3地先	道路白線が薄くなっている為、危険である。	道路白線の塗り直し	岡垣町	済
②	町道 河原口・中園線	大字手野450地先	歩道が無い為、危険である。	路面標示の設置	岡垣町	済
③	県道 原・海老津線	陣山鉄工の対面	歩道が無い為、危険である。	歩道の延長、拡幅	福岡県	
④	国道 495号	大字内浦265-7地先	歩道が無い為、危険である。	歩道の延長、拡幅	福岡県	

【吉木小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	町道 吉木・海老津線	吉木郵便局～中央公民館	道幅が狭い上に交通量が多いので危険である。	路側帯のカラー舗装	岡垣町	済
②	町道 吉木・海老津線	岡垣中学校から中央公民館の間の歩道	歩道の幅が狭くなっているため危険である。	歩道の拡幅	岡垣町	
③	町道 吉木・高倉線	吉木小学校南交差点から吉木東1丁目34-15	既存のビームが破損しているため危険である。	ビームの交換	岡垣町	
④	町道 吉木・宮ノ前線	吉木西3丁目3-19から第一矢口橋	通学路通行する歩行者が多いが、路面標示がなく危険である。	薄層カラー舗装の設置	岡垣町	
⑤	町道 矢口・中曾根線	第一矢口橋（吉木小学校前）	道路幅が狭いうえに交通量が多いので危険である。	薄層カラー舗装の設置	岡垣町	
⑥	町道 末旨・汐入線	三吉175地先	交通量が多いが、ガードパイプがないので危険である。	ガードパイプの設置	岡垣町	

【海老津小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	町道 国道3号側道4号線	岡垣町野間交差点	交通量が多いが、ガードパイプがないので危険である。	ガードパイプの設置	岡垣町	済
②	町道 世々町・海老津小学校線	海老津小学校前交差点	交通量が多いが、ガードパイプがないので危険である。	ガードパイプの設置	岡垣町	済
③	町道 世々町・海老津小学校線	海老津小学校前	歩道に車両が乗り上げて右左折しているため危険である。	安全バーの設置	岡垣町	済
④	町道 広丸・中村線	海老津3丁目9番（風の森団地入口の交差点）	交通量が多いが、横断歩道に道路照明灯がなく危険である。	道路照明灯の設置	岡垣町	済
⑤	町道 吉木・海老津線	中央台4丁目1236-3地先	一部箇所のみ歩道が設置されていないため、危険である。	歩道の設置	岡垣町	

【山田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	町道 野間・山田線	赤井手交差点	児童が車道にはみ出して登陸しているので危険である。	ガードパイプの設置	岡垣町	済
②	県道 岡垣・宗像線	鍋田交差点	歩行者用信号が片方にしか設置されておらず危険である。	歩行者用信号の設置	折尾警察署	済
③	町道 東松原・海老津線	第一幼稚園前交差点	交通量が多くスピードを出した車両が多く、危険である。	交差点等のカラー舗装化	岡垣町	済

【戸切小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	町道 弥住・百合野線	戸切運動公園前	周辺にスポーツ広場があるため横断する歩行者が多いが、路面標示がなく危険である。	薄層カラー舗装の設置	岡垣町	済
②	町道 龍王団地3号線	白谷溜池前交差点	周辺に公園や公民館があるため横断する歩行者が多いが、路面標示がなく危険である。	路面標示の設置	岡垣町	済
③	町道 海老津・戸切線	海老津駅南2丁目2651-1地先	スピードを出した車両が多く、危険である。	路面標示の改良	岡垣町	済
④	町道 白谷・戸切線	海老津駅南3丁目1057-1地先	道路幅が狭く、歩行者との接触事故の恐れがあり危険である。	路面標示の設置	岡垣町	

【岡垣中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	町道 海老津・早崎線	岡垣中学校から古森橋交差点	側溝の横に転落防止柵が設置されていない箇所があり危険である。	転落防止柵の設置、路側帯整備	岡垣町	
②	町道 吉木・海老津線	岡垣町役場北交差点	交通量が多いが、ガードパイプがないので危険である。	ガードパイプの設置	岡垣町	
③	町道 元松原・源一郎線	吉木東2丁目8-1から吉木301-1地先	交通量が多いが、ガードパイプが破損し危険である。	ガードパイプの更新	岡垣町	
④	町道 末旨・浦頭線	三吉266-1地先	既存のビームが破損しているため危険である。	ガードパイプの更新	岡垣町	

【岡垣東中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	町道 古森・古鍋田線	岡垣東中学校から古森橋交差点	水路の横に一部防護柵が設置されていない箇所があり危険である。	防護柵の設置	岡垣町	済
②	町道 広丸・中村線	海老津3丁目1132-3地先	交通量が多いが、ガードパイプの破損及び支柱が腐食し危険である。	ガードパイプの更新	岡垣町	
③	町道 広丸・中村線	海老津1093-1地先	交通量が多いが、ガードパイプが破損し危険である。	ガードパイプの更新	岡垣町	
④	町道 下牟田・町線	糠塚877-1地先	交通量が多いが、ガードパイプが破損し危険である。	ガードパイプの更新	岡垣町	
⑤	町道 上畑・海老津線	海老津981-10地先	交通量が多いが、ガードパイプが破損し危険である。	ガードパイプの更新	岡垣町	

【対策検討メンバー】

- 道路管理者 ・ 岡垣町役場 都市建設課  
 ・ 福岡県北九州県土整備事務所（必要に応じて）  
 ・ 国土交通省北九州国道事務所（必要に応じて）
- 教育委員会 ・ 岡垣町役場 教育総務課  
 ・ 岡垣町役場 生涯学習課
- 交通管理者 ・ 福岡県警折尾警察署