

内浦小学校区（通学路合同点検 要対策箇所）



④国道495号

【状況】歩道が無い

【対応策】歩道の延長及び新設

【事業主体】福岡県



内浦小学校



③県道原・海老津線

【状況】歩道が無い

【対応策】歩道の延長及び拡幅

【事業主体】福岡県



## 吉木小学校区（通学路合同点検 要対策箇所）

②町道 吉木・海老津線

【状況】 歩道が無い

【対応策】 歩道の拡幅及び新設

【事業主体】 岡垣町



④町道 吉木・宮ノ前線


【状況】 路面標示が薄い

【対応策】 路側帯のカラー舗装

【事業主体】 岡垣町



岡垣中学校





# 海老津小学校区（通学路合同点検 要対策箇所）



⑤町道 吉木・海老津線

【状況】歩道が無い

【対応策】歩道の新設

【事業主体】岡垣町

海老津小学校

④町道 広丸・中村線


【状況】暗くて危険

【対応策】道路照明灯の設置

【事業主体】岡垣町



対策前



対策後



# 山田小学校区（通学路合同点検 要対策箇所）



山田小学校



①町道 東松原・海老津線  
【状況】横断する歩行者が多いが、路面標示が無い  
【対応策】薄層カラー舗装の設置  
【事業主体】岡垣町



対策前



対策後





## 戸切小学校区（通学路合同点検 要対策箇所）

### ①町道 弥住・百合野線


【状況】横断する歩行者が多いが、路面標示がなく危険

【対応策】薄層カラー舗装の設置

【事業主体】岡垣町



戸切小学校




### ④町道 白谷・戸切線

【状況】道路幅員が狭く、歩行者との接触する恐れがある。

【対応策】路面標示の設置

【事業主体】岡垣町





# 岡垣中学校区（通学路合同点検 要対策箇所）

③町道 元松原・源十郎線

【状況】歩道の幅員が狭く危険

【対応策】歩道の拡幅

【事業主体】岡垣町



岡垣中学校

①町道 海老津・早崎線

【状況】転落防止柵が設置されておらず危険

【対応策】転落防止柵の設置  
路側帯の整備

【事業主体】岡垣町





# 岡垣東中学校区（通学路合同点検 要対策箇所）

## ①町道 古森・古鍋田線

【状況】水路の横に一部防護柵がなく危険

【対応策】防護柵の設置

【事業主体】岡垣町

